



Министерство социальной политики
Нижегородской области

**Государственное казенное учреждение
«Областной социальный приют для детей и
подростков «Алый парус» Кстовского района»**
607650 Нижегородская область,
г.Кстово, пер.Энергетиков, д.7
тел. 2-84-94, 4-46-91 факс 2-28-12
e-mail:ospdp@soc.kst.nnov.ru

01.10.2019г. № 748
на № _____ от _____

Г.Р.У.
Главному Государственному
инспектору Кстовского
района Нижегородской
области по пожарному
надзору подполковнику
внутренней службы
Федотову К.Н.

**Информация о проведении мероприятий об устраниении причин и
условий, способствовавших совершению административных
правонарушений в области пожарной безопасности ГКУ «ОСПДП»
«Алый парус» Кстовского района»**

В соответствии с Представлением «Об устраниении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности» Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по нижегородской области, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кстовскому району от 24.10.2018г. № 165/48 администрацией ГКУ «ОСПДП» «Алый парус» Кстовского района» приняты меры и проведены следующие мероприятия:


Вид нарушения		Выполненные мероприятия
1.	На здании не предусмотрено ограждение на кровле (с уклоном кровли более 12 процентов высотой до карниза более 7 метров)	выполнено
2.	Лестницы 3-го типа расположены на расстоянии менее 1м от плоскости оконных проёмов.	выполнено
3.	В местах пересечения противопожарных стен и перекрытий 1-го типа пластиковыми трубопроводами канализации не предусмотрены автоматические устройства,	выполнено

*Принято: Г.Р.У.
01.10.198*

	предотвращающие распространение продуктов горения по трубопроводам.	
4.	Не установлен Световой оповещатель «Выход» на 2-м этаже при выходе из коридора на лестницу 3-го типа.	выполнено
5.	Прибор приёмно-контрольный пожарный установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием людей.	выполнено
6.	Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещении тамбура приёмного отделения.	выполнено
7.	Отсутствуют ручные пожарные извещатели у эвакуационных выходах.	выполнено
8.	Кабели, провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Соединительные линии в СОУЭ не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности.	выполнено
9.	Допускается размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников.	выполнено
Не в полном объёме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:		
10.	В подвальном помещении не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости	выполнено

	и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями).	
--	--	--

Директор



И.В.Челышева