



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.6. Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы

607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14, факс: (83147) 9-78-19, e-mail: on DPR-arzamas@mchs.nnov.ru

## **Предписание № 94/1/34**

### **по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

«13» августа 2019г.

Государственному бюджетному учреждению "Областной санаторно-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних "Золотой колос" Арзамасский район"

Законному представителю ГБУ ОСРЦН «Золотой колос»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),  
собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Блинохватова Василия Викторовича от «06» августа 2019 года № 94, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» с «06» августа 2019 г. по «13» августа 2019 года (4 рабочих дня) проведена внеплановая проверка начальником ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району – главным государственным инспектором г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Блинохватовым Василием Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их)  
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объектов защиты: Государственного бюджетного учреждения "Областной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Золотой колос" Арзамасский район" (далее – ГБУ ОСРЦН «Золотой колос»), по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Абрамово.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. директора ГБУ ОСРЦН «Золотой колос» Кошкиным Артемом Александровичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования законодательства РФ | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|--|--|
| 1             | 2  | 3   | 4  | 5  |

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

Административное здание

|                           |  |   |              |
|---------------------------|--|---|--------------|
|                           | В административном здании количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.   | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовали требования пункта 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)  | 20.11.2019г. |
| 2.                        | В противопожарной перегородке I-го типа, отделяющей помещение архива от других помещений, отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30.   | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, часть 1, 2, 3 статьи 88 таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288. (ранее действовали требования пункта 7.4 и п. 5.14* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.4 СНИП 31-04-2001 «Складские здания»). | 20.11.2019г. |
| <b>Здание бухгалтерии</b> |  |   |              |
| 3.                        | В здании бухгалтерии количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.  | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовали требования пункта 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)  | 20.11.2019г. |
| <b>Склад продуктов</b>    |  |   |              |
| 4.                        | В здании склада на I-м этаже электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не соответствуют требованиями ГОСТ 31565-2012.  | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103, приложение М Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.15.3 приложение П Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».  | 20.11.2019г. |
| <b>Столовая</b>           |  |   |              |
| 5.                        | Помещение пожарного поста не оборудовано искусственным освещения, а также аварийным освещением.  | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение пункт 13.14.12 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 12.55 Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования»)   | 20.11.2019г. |
| 6.                        | При формировании сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, при этом расстановка извещателей производится на расстоянии более половины нормативного. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 14.1, таблица 13.3 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 13.1, таблица 5 Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования»).   | 20.11.2019г. |

|                   |  |   |              |
|-------------------|--|---|--------------|
|                   | В здании столовой (раздевалка) количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.  | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовали требования пункта 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)  | 20.11.2019г. |
| 8.                | В противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение склада от других помещений столовой, отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30.  | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, часть 1, 2, 3 статьи 88 таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.5.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288. (ранее действовали требования пункта 7.4 и п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.4 СНиП 31-04-2001 «Складские здания»). | 20.11.2019г. |
| <b>Корпус № 3</b> |  |   |              |
| 9.                | В здании корпуса № 3 количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.  | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовали требования пункта 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)  | 20.11.2019г. |
| 10.               | При формировании сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, при этом расстановка извещателей производится на расстоянии более половины нормативного. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 14.1, таблица 13.3 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 13.1, таблица 5 Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования»).   | 20.11.2019г. |
| <b>Корпус № 2</b> |  |   |              |
| 11.               | Двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах.   | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действовали требования пункта 6.18* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)   | 20.11.2019г. |
| 12.               | При формировании сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, при этом расстановка извещателей производится на расстоянии более половины нормативного. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 14.1, таблица 13.3 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 13.1, таблица 5 Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования»).   | 20.11.2019г. |

|   |   |  |              |  |
|---|---|--|--------------|--|
| 3.  | В здании корпуса № 2 на 2-м этаже электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012.   | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103, приложение М Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.15.3 приложение П Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». | 20.11.2019г. |  |
| <b>Корпус № 1</b>   |   |  |              |  |
| 14.   | В здании корпуса № 1 количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.   | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовали требования пункта 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)                             | 20.11.2019г. |  |
| Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: |   |  |              |  |
| <b>Административное здание</b>  |   |  |              |  |
| 15.   | Не обеспечено наличие на двери складского помещения (архив) обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390)   | 20.11.2019г. |  |
| <b>Столовая</b>   |   |  |              |  |
| 16.   | Не обеспечено наличие на двери складского помещения (склад) обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390)   | 20.11.2019г. |  |
| <b>Корпус № 3</b>   |   |  |              |  |
| 17.   | В корпусе № 3 допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров и холлов в открытом положении.   | Пункт 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390)   | 20.11.2019г. |  |
| 18.   | В корпусе № 3 аварийное освещение находится в неисправном состоянии.  | Пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390)   | 20.11.2019г. |  |
| <b>Корпус № 1</b>   |   |  |              |  |
| 19.   | В корпусе № 3 аварийное освещение находится в неисправном состоянии.  | Пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390)   | 20.11.2019г. |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор  
г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору  
Блинохватов В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» августа 2019г.

Предписание для исполнения получил:  
Законный представитель юридического лица:  
И.О. директора ГБУ ОСРЦН «Золотой колос»  
Кошкин Артем Александрович

«13» августа 2019г.

