

Министерство социальной политики Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение
«Областной центр социальной помощи семье и детям
«Юный нижегородец»
(ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

государственного бюджетного учреждения
«Областной центр социальной помощи семье и детям
«Юный нижегородец»

Нижегородская область, город Семенов, поселок Керженец

НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Директор

Специалист по охране труда 1
категории



Е.Н.Лучкевич

В.В.Кошелев

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Семеновской районной
организации Нижегородской
областной организации имени
Александра Невского
Общероссийской общественной
организации Всероссийского
общества инвалидов



С.А. Смирнова

г. Семенов пос. Керженец
2022 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627. Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике. Состояние объекта оценено как доступно условно (ДУ).
Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:
- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением составных частей в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:
СП 59.13330.2012 - организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности:

Г Инвалиды с нарушениями слуха

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

(ОДА)

С Инвалиды с нарушениями зрения

У Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны):

ДП Доступно полностью

ДП-В Доступен полностью всем

ДП-И Доступен полностью избирательно

ДЧ Доступно частично

ДЧ-В Доступен частично всем

ДЧ-И Доступен частично избирательно

ДУ Доступно условно

«ВНД» Временно недоступно

«Х» Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А» Доступность всех зон и помещений – универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещени

я «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

«ТСР» Технические средства реабилитации

«МГЦ» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1
Административное здание

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Административное здание ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
- 1.2. Адрес объекта: 606629 Нижегородская обл., г. Семенов, пос. Керженец
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание один этаж, 387,8 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта - 2012 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – планируется в 2022 году.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение «областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)
- 1.7. Юридический адрес учреждения: Нижегородская область, город Семеновский, посёлок Керженец.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: Социальная защита (предоставление социальных услуг)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-педагогические, социально-психологические и социально-правовые, социально-трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, стационарная.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 3-18 лет, взрослые (сопровождающие лица) – все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 175 человек в смену, пропускная способность более 3000 человек, в том числе 300 детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в год.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

электропоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта. Адаптированный пассажирский транспорт к объекту имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2,5 км

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Объект доступен частично всем кроме инвалидов (К,О,С). Требуется установка системы связи и информации

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения не возможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с МСП Нижегородской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от 15 марта 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от 15 марта 2022 г.

Директор
ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
Е.Н.Лучкевич
15 марта 2022 года

АНКЕТА
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1
Административное здание

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Административное здание ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
- 1.2. Адрес объекта: 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание один этаж, 117,8 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта - 2012 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – планируется в 2022 году.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)
- 1.7. Юридический адрес учреждения: Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Социальная защита (предоставление социальных услуг)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые
- 2.3 Форма оказания услуг: стационарная
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 3-18 лет, взрослые (сопровождающие лица) – все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 175 человек в смену, пропускная способность более 3000 человек, в том числе 300 детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в год.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

электropоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта.

Адаптированный пассажирский транспорт к объекту имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2,5 км

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Объект доступен частично всем кроме инвалидов (К,О,С). Требуется установка системы связи и информации

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения не возможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Объект доступен частично всем (Г,У) Требуется ремонт пешеходных дорожек, а также установка системы связи и информации

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ НО
«УСЗН городского округа
«Семеновский»
Е.В.Рябкова
15 марта 2022 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1
(административное здание
ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)**

город Семенов поселок Керженец

15 марта 2022 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Административное здание ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
- 1.2. Адрес объекта 606629 Нижегородская обл. г.Семенов, пос. Керженец
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажное, 387,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1976 год , последнего капитального ремонта 2012 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ 2022 год
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» Краткое наименование :ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 606629 Нижегородская обл. г. Семенов, пос. Керженец

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – Социальная защита (предоставление социальных услуг)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) электропоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 2500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) - 30 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично всем кроме инвалидов (К,О,С). Требуется установка системы связи и информации.

4. Управленческое решение (проект) - Необходимо выделение денежных средств на проведение сметных работ и капитального и текущего ремонта здания

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п / п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Адаптация
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____ плана _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
доступно всем категориям инвалидов _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с вышестоящей организацией – министерством социальной политики Нижегородской области

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); - да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; - да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области «Жить вместе»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте: - фотографии на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Характеристика параметров доступности к зданиям и помещениям – основание СП-59.13330.2012, другие документы (ГОСТ. СП)

Руководитель

рабочей группы Заместитель директора по АХЧ Щербинин С.В. _____

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда 1 категории

Кошелев В.В. _____

Заместитель директора по развитию и социальному обслуживанию семьи и детей

и Табанец Л.В. _____

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Семеновской районной организации Нижегородской областной организации имени Александра Невского Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов

Смирнова С.А. _____

представители организации, расположенной на объекте

Председатель Совета трудового коллектива

Мельникова Е.В. _____

Заведующая отделением социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями

Климина Е.В. _____

Старшая медицинская сестра

Новожилова Н.Н. _____

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)

Комиссией (название). _____

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец», административное здание
Нижегородская область, город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Замечаний нет	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Замечаний нет	все		
1.3	Лестница (наружная)	нет			Не требуется			
1.4	Пандус (наружный)	нет			Не требуется			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет автостоянки для инвалидов	все	Устройство автостоянки для инвалидов согласно СП 59.13330.2012, другие документы ГОСТ.СП	Тек.р ем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875	все	Оборудовать элементами информации об объекте	Тек.р ем.

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-В			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец», административное здание
Нижегородская область, город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		01	Нет поручней, ступени не соответствуют СП	все	Привести в соответствии согласно СП- 59.13330.2012 ГОСТ Р 51261	Кап.р ем.
2.2	Пандус (наружный)	нет		01	Нет пандуса	все	Привести в соответствии согласно СП- 59.13330.2012	Кап.р ем
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		02	Нет навеса над площадкой	все	Привести в соответствии согласно СП- 59.13330.2012	Кап.р ем
2.4	Дверь (входная)	есть		02	Полотно двери, приборы и устройства не соответствуют СП	все	Привести в соответствии согласно СП- 59.13330.2012	Тек.р ем
2.5	Тамбур	нет		03- 05	Порог и перепад высот в дверных проемах более 0,025м	все	Привести в соответствии согласно СП- 59.13330.2012	Тек.р ем
	ОБЩИЕ требования к зоне				В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН с поверхности земли	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД		01-05	Кап.рем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец», административное здание
Нижегородская область, город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Замечаний нет	все		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДП-В			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец», административное здание
Нижегородская область, город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		09; 10	Не выявлено	все		
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Туалеты оборудуются для МГН, если они находятся в здании более 1 часа			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И			Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец», административное здание
Нижегородская область, город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.
6.2	Акустические средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.
6.3	Тактильные средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Кап.р ем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы информации должны быть комплексными, с указанием движения и мест получения услуги.	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на ОИ	ВНД			Тек.рем.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Территория учреждения



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 2

Клуб-столовая

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Клуб-столовая ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
1.2. Адрес объекта: 606629 Нижегородская обл., город Семеновский, пос. Керженец
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание два этажа, 1670,5 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1976
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – планируется в 2022 году.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)
1.7. Юридический адрес учреждения: Нижегородская область, город Семеновский, посёлок Керженец.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Социальная защита (предоставление социальных услуг)
2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-педагогические, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, стационарная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 3-18 лет, взрослые (сопровождающие лица) – все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость - 175 человек в смену, пропускная способность более 3000 человек, в том числе 300 детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в год.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

электropоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта.
Адаптированный пассажирский транспорт к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2,5 км
 3.2.2 время движения (пешком) 30 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
8.	Все зоны и участки	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Объект доступен частично всем (О,Г,У) Требуется установка подъемника для детей-инвалидов-колясочников на вышележащий этаж и система связи и информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт (установка подъемника)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от 17 марта 2022 года,
2. Акт обследования объекта: № 2 от 17 марта 2022 года

АНКЕТА
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2
Клуб-столовая

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Клуб-столовая ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
1.2. Адрес объекта: 606629 Нижегородская обл., город Семеновский, пос. Керженец
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание два этажа, 1670,5 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1976
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – планируется в 2022 году.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)
1.7. Юридический адрес учреждения: Нижегородская область, город Семеновский, посёлок Керженец.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Социальная защита (предоставление социальных услуг)
2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-педагогические, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, стационарная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 3-18 лет, взрослые (сопровождающие лица) – все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость - 175 человек в смену, пропускная способность более 3000 человек, в том числе 300 детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в год.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

электropоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта.

Адаптированный пассажирский транспорт к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2,5 км

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (стационарная форма обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
8.	Все зоны и участки	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Объект доступен частично всем (О,Г,У) Требуется установка подъемника для детей-инвалидов-калясочников на вышележащий этаж и система связи и информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт (установка подъемника)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области дата

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ НО
«Семеновский»
Е.В.Рябкова
17 марта 2022 года



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2
Клуб-столовая
ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»**

Город Семенов поселок Керженец

17 марта 2022 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Клуб -столовая ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (Клуб-столовая)
- 1.2. Адрес объекта 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное, 1670,5 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1976 год, последнего капитального ремонта – 2014 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ 2023 год
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец», краткое наименование: ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – Социальная защита (предоставление социальных услуг)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) электропоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 2500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) - 30 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично всем (О,Г,У) Требуется установка подъемника для детей инвалидов-колясочников на вышележащий этаж и система связи и информации.

4. Управленческое решение (проект) - Необходимо выделение денежных средств на проведение сметных работ, капитального и текущего ремонта здания

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Тек.рем.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Кап.рем
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Тек.рем.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Тек.рем
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тек. рем
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	Тек.рем.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
доступно всем категориям инвалидов _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с вышестоящей организацией – министерством социальной политики Нижегородской области

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); - да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; - да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области «Жить вместе»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте: - фотографии на ____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на ____ л.
Характеристика параметров доступности к зданиям и помещениям – основание
СП-59.13330.2012, другие документы (ГОСТ. СП)

Руководитель

рабочей группы Заместитель директора по АХЧ Щербинин С.В.

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда 1 категории

Кошелев В.В.

Заместитель директора по развитию и
социальному обслуживанию семьи и детей

и Табанец Л.В.

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Семеновской районной
организации Нижегородской областной
организации имени Александра Невского
Общероссийской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов

Смирнова С.А.

представители организации,
расположенной на объекте

Председатель Совета трудового коллектива

Мельникова Е.В.

Заведующая отделением социальной
реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными возможностями
Старшая медицинская сестра

Климина Е.В.

Новожилова Н.Н.

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (клуб-столовая) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категор- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Замечаний нет	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			Замечаний нет	все		
1.3	Лестница (наружная)	нет			Не требуется			
1.4	Пандус (наружный)	нет			Текущий ремонт			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет автостоянки для инвалидов	все	Устройство автостоянки для инвалидов согласно СП 59.13330.2012, другие документы ГОСТ.СП	Тек.р ем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875	все	Оборудовать элементами информации об объекте	Тек.р ем.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-В			Тек. рем.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (клуб-столовая) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		01	Лестница не соответствует СП	все	Привести в соответствии согласно СП-59.13330.2012 ГОСТ Р 51261	Кап.рем
2.2	Пандус (наружный)	есть		02; 03	Поручни не соответствуют ГОСТ	все	Привести в соответствии согласно СП-59.13330.2012 ГОСТ Р 51261	Кап.рем
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Замечаний нет	все		
2.4	Дверь (входная)	есть			Замечаний нет	Все		
2.5	Тамбур	есть		04	Замечаний нет	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН с поверхности земли	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В		01-04	Кап.рем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБУ «ОЦПСД «Юный нижегородец» (клуб-столовая) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		05	Замечаний нет	все		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		06, 07	Отсутствуют боковые бортики у лестницы (не примыкающие к стене)	все	Устройство боковых бортиков высотой не менее 0,02м согласно СП59.13330	Тек.рем
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Нет доступа на вышележащий этаж инвалидов на креслах-колясках	К	Оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами	Кап.рем
3.5	Дверь	есть			Замечаний нет	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не обозначены эвакуационные пути и зоны безопасности соответствующими знаками Не обеспечено открывание двойных дверей в одну сторону.	все	Двери, пути движения к зонам безопасности должны обозначаться эвакуационным знаком Е-21 по ГОСТ Р 12.4.026	Капремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Определяется наиболее рациональный путь к зоне целевого назначения	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В			Кап.рем.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (клуб-столовая) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		08, 09	Пороги в проемах дверей превышают допустимую высоту	К	Привести в соответствии согласно СП- 59.13330.2012	Тек.р ем.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДП-В		08,09	Тек.рем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (клуб-столовая) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		11-14	Не выявлено			
5.2	Душевая/ванная комната	нет			Не требуется			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Гардеробная для инвалидов недоступна	К.О	Оборудовать скамьи в гардеробных в соответствии с СП59.13330-2012	Тек.рем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Туалеты оборудуются для МГН, если они находятся в здании более 1 часа			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И		11-14	Тек.рем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец (клуб-столовая)» город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.
6.2	Акустические средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.
6.3	Тактильные средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Кап.р ем
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы информации должны быть комплексными, с указанием движения и мест получения услуги.	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на ОИ	ВНД			Тек.рем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Таблички Брайля

Входная группа клуб-столовая



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 3

спальный корпус № 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Спальный корпус № 3, ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
1.2. Адрес объекта 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание два этажа, 636,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2007 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – планируется в 2022 году.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)
1.7. Юридический адрес учреждения: Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Социальная заплата (предоставление социальных услуг)
2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-педагогические, социально-психологические и социально-правовые, социально-трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, стационарная.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 3-18 лет, взрослые (сопровождающие лица) – все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: 40 человек в смену, вместимость – 40 человек, пропускная способность более 680 человек, в том числе 200 детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в год.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

электropоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта.

Адаптированный пассажирский транспорт к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2,5 км

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(С,Г,У)
8.	Все зоны и участки	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Объект доступен частично всем (Г,У) Требуется ремонт пешеходных дорожек, оборудовать туалетные комнаты и душевые, а также установка системы связи и информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка подъемника на 2 этаж
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Необходима адаптация
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка специальных средств информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Нуждаются

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от 21 марта 2022 г.
2. Акт обследования объекта: № 3 от 21 марта 2022 г.

АНКЕТА
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
спальный корпус № 3
1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Спальный корпус № 3, ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
1.2. Адрес объекта 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание два этажа, 636,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2007 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – планируется в 2022 году.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)
1.7. Юридический адрес учреждения: Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Социальная защита (предоставление социальных услуг)
2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-педагогические, социально-психологические и социально-правовые, социально-трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, стационарная.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 3-18 лет, взрослые (сопровождающие лица) – все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: 40 человек в смену, вместимость – 40 человек, пропускная способность более 680 человек, в том числе 200 детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в год.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

электropоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта. Адаптированный пассажирский транспорт к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2,5 км

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(С,Г,У)
8.	Все зоны и участки	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Объект доступен частично всем (Г,У) Требуется ремонт пешеходных дорожек, оборудовать туалетные комнаты и душевые, а также установка системы связи и информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка подъемника на 2 этаж
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Необходима адаптация
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка специальных средств информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Нуждаются

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ НО
«УСЗН городского округа
Семеновский»
Е.В.Рябкова
21 марта 2022 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 3
Спальный корпус № 3
ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»**

Город Семенов поселок Керженец

21 марта 2022 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Спальный корпус № 3, ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
- 1.2. Адрес объекта 606629 Нижегородская обл., город Семеновский, пос. Керженец
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное, 636,3 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1976 г, последнего капитального ремонта 2007г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ, 2022 год
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование: ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – Социальная защита (предоставление социальных услуг)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) электропоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 2500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) - 30 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		01-03
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		04-08
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И		09,10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(С,Г,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично всем (Г,У) Требуется ремонт пешеходных дорожек, оборудовать туалетные комнаты и душевые, а также установка системы связи и информации.

4. Управленческое решение (проект) - Необходимо выделение денежных средств на проведение сметных работ, капитального и текущего ремонта здания

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Кап.рем
2	Вход (входы) в здание	Кап.рем.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Кап.рем.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Кап.рем.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тек. рем
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	Кап.рем.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
доступно всем категориям инвалидов _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с вышестоящей организацией – министерством социальной политики Нижегородской области

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); - да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; - да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области «Жить вместе»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте: - фотографии на 10 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Характеристика параметров доступности к зданиям и помещениям – основание СП-59.13330.2012, другие документы (ГОСТ. СП)

Руководитель

рабочей группы Заместитель директора по АХЧ Щербинин С.В. _____

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда 1 категории

Кошелев В.В. _____

Заместитель директора по развитию и социальному обслуживанию семьи и детей

и Табанец Л.В. _____

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

Председатель Семеновской районной

организации Нижегородской областной

организации имени Александра Невского

Общероссийской общественной организации

Всероссийского общества инвалидов

Смирнова С.А. _____

представители организации,

расположенной на объекте

Председатель Совета трудового коллектива

Мельникова Е.В. _____

Заведующая отделением социальной

Климина Е.В. _____

реабилитации несовершеннолетних с

ограниченными возможностями

Старшая медицинская сестра

Новожилова Н.Н. _____

Управленческое решение согласовано « » _____ 20 г. (протокол №)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (спальный корпус №3) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Замечаний нет	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Замечаний нет	все		
1.3	Лестница (наружная)	нет			Не требуется			
1.4	Пандус (наружный)	нет			Не требуется			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет парковки для инвалидов	все	Оборудовать согласно СП	Кап.р ем
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875	все	Оборудовать элементами информации об объекте	Тек.р ем.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-В			Кап.рем..

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (спальный корпус № 3) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		01	Не соответствует нормам СП	все	Привести в соответствии согласно СП- 59.13330.2012	Кап.р ем
2.2	Пандус (наружный)	есть			Замечаний нет	К,О		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		02	Замечаний нет	все		
2.4	Дверь (входная)	есть		02, 03	Замечаний нет	все		
2.5	Тамбур	нет		03	Замечаний нет	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН с поверхности земли	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В		01,02,03	Кап.рем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (спальный корпус №3) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		04,07	Замечаний нет	все		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		05,06	Лестница не соответствует нормам СП. Отсутствуют боковые бортики у лестницы (не примыкающие к стене)	все	Устройство лестниц согласно СП59.13330	Кап.рем
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Нет доступа инвалидов-колясочников на второй этаж	К,О	Альтернативное обслуживание МГН	
3.5	Дверь	есть		08	Замечаний нет	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не обозначены эвакуационные пути и зоны безопасности соответствующими знаками	все	Двери, пути движения к зонам безопасности должны обозначаться эвакуационным знаком Е-21 по ГОСТ Р 12.4.026	Тек.рем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Определяется наиболее рациональный путь к зоне целевого назначения	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В		04-08	Кап.рем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (спальный корпус №3) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Замечаний нет	К		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДП-В			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

І Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (спальный корпус №3) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		09	Туалетные комнаты не доступны для МГН	все	Оборудовать туалетную комнату в соответствии с СП	Кап.р ем
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		10	Душевые комнаты не доступны для МГН	все	Оборудовать душевую комнату в соответствии с СП	Кап.р ем
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Замечаний нет	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Туалеты оборудуются для МГН, если они находятся в здании более 1 часа			

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-И		09,10	Кап.рем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (спальный корпус №3) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.
6.2	Акустические средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.
6.3	Тактильные средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Кап.р ем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы информации должны быть комплексными, с указанием движения и мест получения услуги.	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на ОИ	ВНД			Тек.рем.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Лестница на второй этаж спального корпуса № 3



Санузел

АКТУАЛИЗИРОВАН

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «ОЦСПСД

«Юный нижегородец»

Лучкевич Е.Н.

23 марта 2022 года

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта инфраструктуры (ОИ)**

№ 4

спальный корпус №4

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Спальный корпус № 4, ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
- 1.2. Адрес объекта 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание два этажа, 633,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2013 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – планируется в 2022 году.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение «областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)
- 1.7. Юридический адрес учреждения: Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Социальная защита (предоставление социальных услуг)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-педагогические, социально-психологические и социально-правовые, социально-трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, стационарная.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 3-18 лет, взрослые (сопровождающие лица) – все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 40 человек в смену, вместимость – 40 человек, пропускная способность более 680 человек, в том числе 200 детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в год.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

электропоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта. Адаптированный пассажирский транспорт к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2,5 км

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
8.	Все зоны и участки	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Выделены помещения на 1 этаже. Доступно частично всем. Недоступно санитарно-гигиенические помещения и недостаточно системы информации на всех зонах объекта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждаются в адаптации
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от 23 марта 2022 г.
2. Акт обследования объекта: № 4 от 23 марта 2022 г.

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта инфраструктуры (ОИ)
№ 4
спальный корпус №4
1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Спальный корпус № 4, ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
1.2. Адрес объекта 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание два этажа, 633,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2013 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – планируется в 2022 году.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение «областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)
1.7. Юридический адрес учреждения: Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Социальная защита (предоставление социальных услуг)
2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-педагогические, социально-психологические и социально-правовые, социально-трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, стационарная.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 3-18 лет, взрослые (сопровождающие лица) – все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: 40 человек в смену, вместимость – 40 человек, пропускная способность более 680 человек, в том числе 200 детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в год.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

электropоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта. Адаптированный пассажирский транспорт к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2,5 км

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
8.	Все зоны и участки	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Выделены помещения на 1 этаже. Доступно частично всем. Недоступно санитарно-гигиенические помещения и недостаточно системы информации на всех зонах объекта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждаются в адаптации
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ НО
«УСЗН городского округа
«Семеновский»
Е.В.Рябкова
23 марта 2022 года



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 4
Спальный корпус № 4
ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»**

Город Семенов поселок Керженец

23 марта 2022 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : Спальный корпус № 4, ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
1.2. Адрес объекта 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное, 633,1 кв.м
1.4. Год постройки здания 1976г , последнего капитального ремонта 2007г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ 2022 год
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец», краткое наименование: ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – Социальная защита (предоставление социальных услуг)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) электропоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 2500 м
3.2.2 время движения (пешком) - 30 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		03,04
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		05
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(С,Г,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично всем (Г,У) Требуется оборудовать туалетные комнаты и душевые для нужд МГН, а также установка системы связи и информации.

4. Управленческое решение (проект) - Необходимо выделение денежных средств на проведение сметных работ, капитального и текущего ремонта здания

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Тек рем
2	Вход (входы) в здание	Тек рем
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Тек. рем.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Кап.рем
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Кап.рем
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	Кап.рем.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
доступно всем категориям инвалидов _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с вышестоящей организацией – министерством социальной политики Нижегородской области

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); - да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; - да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области «Жить вместе»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте: - фотографии на _____ 05 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Характеристика параметров доступности к зданиям и помещениям – основание СП-59.13330.2012, другие документы (ГОСТ. СП)

Руководитель

рабочей группы Заместитель директора по АХЧ Щербинин С.В. _____

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда 1 категории

Кошелев В.В. _____

Заместитель директора по развитию и социальному обслуживанию семьи и детей

и Табанец Л.В. _____

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

Председатель Семеновской районной

Смирнова С.А. _____

организации Нижегородской областной

организации имени Александра Невского

Общероссийской общественной организации

Всероссийского общества инвалидов

представители организации,

расположенной на объекте

Председатель Совета трудового коллектива

Мельникова Е.В. _____

Заведующая отделением социальной

Климина Е.В. _____

реабилитации несовершеннолетних с

ограниченными возможностями

Старшая медицинская сестра

Новожилова Н.Н. _____

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 ____ г. (протокол № _____)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (спальный корпус № 4) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Замечаний нет	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			Замечаний нет	все		
1.3	Лестница (наружная)	нет			Не требуется			
1.4	Пандус (наружный)	нет			Не требуется			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет парковки для инвалидов	все	Устройство автостоянки и парковки для инвалидов согласно СП 59.13330.2012, другие документы ГОСТ.СП	Кап.р ем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875	все	Оборудовать элементами информации об объекте	Кап..р ем.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-В			Кап. рем.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (спальный корпус № 4) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет				все		
2.2	Пандус (наружный)	есть		01		все		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		01		все		
2.4	Дверь (входная)	есть		02		все		
2.5	Тамбур	есть		02		все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН с поверхности земли	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (спальный корпус № 4) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		04	Замечаний нет	все		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		03	Лестница не соответствует нормам СП. Отсутствуют боковые бортики у лестницы (не примыкающие к стене)	все	Устройство лестниц согласно СП59.13330	Кап.рем
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Нет доступа инвалидов-колясочников на верхний этаж	К,О	Альтернативное обслуживание МГН	
3.5	Дверь	есть			Замечаний нет	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не обозначены эвакуационные пути и зоны безопасности соответствующими знаками	все	Двери, пути движения к зонам безопасности должны обозначаться эвакуационным знаком Е-21 по ГОСТ Р 12.4.026	Тек.рем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Определяется наиболее рациональный путь к зоне целевого назначения	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В		03,04	Тек.рем.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не пуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (спальный корпус № 4) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		05	Замечаний нет	все		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДП-В		05	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (спальный корпус № 4) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Туалетные комнаты не доступны для МГН	все	Оборудовать туалетную комнату в соответствии с СП	Кап.р ем
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Душевые комнаты не доступны для МГН	все	Оборудовать душевую комнату в соответствии с СП	Кап.р ем
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Замечаний нет	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Туалеты оборудуются для МГН, если они находятся в здании более 1 часа			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД			Кап.рем

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (спальный корпус № 4) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.
6.2	Акустические средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.
6.3	Тактильные средства	нет			Имеется	все	Установка на всех зонах систем информации	Кап.р ем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы информации должны быть комплексными, с указанием движения и мест получения услуги.	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на ОИ	ВНД			Тек.рем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Входная группа спального корпуса № 4



Игровая комната

АКТУАЛИЗИРОВАН

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «ОЦСПСД

«Юный нижегородец»

Лучкевич Е.Н.

25 марта 2022 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 5

Летний павильон для кружковых занятий

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Летний павильон для кружковых занятий ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»

1.2. Адрес объекта: 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание один этаж, 117,8 кв.м.

1.4. Год постройки здания -1976, последнего капитального ремонта - 2018 год

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)

1.7. Юридический адрес учреждения: Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: Социальная защита (предоставление социальных услуг)

2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-педагогические, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, стационарная

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 3-18 лет, взрослые (сопровождающие лица) – все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: 175 человек в смену, пропускная способность более 3000 человек, в том числе 300 детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в год.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

электропоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта.
Адаптированный пассажирский транспорт к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2,5 км

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

8.	Все зоны и участки	ДЧ-В
----	--------------------	------

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Объект доступен частично всем (Г,У) Требуется ремонт пешеходных дорожек, а также установка системы связи и информации

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Адаптация
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области дата

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от 25 марта 2022 года
2. Акта обследования объекта: № 5 от 25 марта 2022 года

Приложение № 1
к паспорту доступности № 5
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
Е.Н.Лучкевич
25 марта 2022 года



АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 5

Летний павильон для кружковых занятий

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Летний павильон для кружковых занятий ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
- 1.2. Адрес объекта: 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание один этаж, 117,8 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания- 1976, последнего капитального ремонта - 2018 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ : текущий-2022 год
- Сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)
- 1.7. Юридический адрес учреждения: Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Социальная защита (предоставление социальных услуг)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-педагогические, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
- 2.3 Форма оказания услуг: стационарная
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 3-18 лет, взрослые (сопровождающие лица) – все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 175 человек в смену, пропускная способность более 3000 человек, в том числе 300 детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в год.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

электропоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта. Адаптированный пассажирский транспорт к объекту имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2,5 км

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
8.	Все зоны и участки	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Объект доступен частично всем (Г,У) Требуется ремонт пешеходных дорожек, а также установка системы связи и информации

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области дата

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ НО
Семеновского городского округа
«Семеновский»
Е.В.Рябкова
25 марта 2022 года



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 5
Летний павильон для кружковых занятий
ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»**

Поселок Керженец город Семенов

25 марта 2022 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Летний павильон для кружковых занятий ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (летний павильон)
- 1.2. Адрес объекта: 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажное, 117,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1976г, последнего капитального ремонта 2018 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2022 год
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец», краткое наименование: ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – Социальная защита (предоставление социальных услуг)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) электропоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 2500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) - 30 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично всем (Г,У) Требуется ремонт пешеходных дорожек, а также установка системы связи и информации

4. Управленческое решение (проект) - Необходимо выделение денежных средств на проведение сметных работ, капитального и текущего ремонта здания

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Кап.рем.
2	Вход (входы) в здание	Кап.рем
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Тек. рем.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Тек.рем.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Тек.рем
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тек. рем
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Кап.рем
8.	Все зоны и участки	Кап.рем.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
доступно всем категориям инвалидов _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование с вышестоящей организацией – министерством социальной политики Нижегородской области

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); - да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; - да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области «Жить вместе»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте: - фотографии на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Характеристика параметров доступности к зданиям и помещениям – основание СП-59.13330.2012, другие документы (ГОСТ. СП)

Руководитель

рабочей группы Заместитель директора по АХЧ Щербинин С.В. 

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда 1 категории

Кошелев В.В. 

Заместитель директора по развитию и социальному обслуживанию семьи и детей

и Табанец Л.В. 

В том числе:


представители общественных организаций инвалидов

Председатель Семеновской районной организации Нижегородской областной организации имени Александра Невского Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов


Смирнова С.А. 

представители организации, расположенной на объекте

Председатель Совета трудового коллектива

Мельникова Е.В. 

Заведующая отделением социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями

Климина Е.В. 

Старшая медицинская сестра

Новожилова Н.Н. 

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 ____ г. (протокол № _____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (летний павильон) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Замечаний нет	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Пешеходные дорожки не соответствуют СП	все	Устройство пешеходных дорожек согласно СП и ГОСТ	Кап.р ем
1.3	Лестница (наружная)	нет			Не требуется			
1.4	Пандус (наружный)	нет			Не требуется			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не требуется			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875	все	Оборудовать элементами информации об объекте	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-В			Кап. рем.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (летний павильон) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		02	Недопустимо применение одиночных ступеней	все	Привести в соответствии согласно СП-59.13330.2012	Кап.рем.
2.2	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса	все	Привести в соответствии согласно СП-59.13330.2012	Кап.рем
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		01	Нет навеса над площадкой. Размер входной площадки не соответствует СП	все	Привести в соответствии согласно СП-59.13330.2012	Кап.рем
2.4	Дверь (входная)	есть		01	Порог и перепад высот в дверных проемах более 0,025м	все	Привести в соответствии согласно СП-59.13330.2012	Тек.рем
2.5	Тамбур	нет			Не предусмотрен			
	ОБЩИЕ требования к зоне				В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН с поверхности земли	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В		01,02	Кап.рем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (летний павильон) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Замечаний нет	все		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			Не нуждается	все		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Не нуждается	К.О		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Не нуждается	К,О		
3.5	Дверь	есть			Замечаний нет	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не обозначены эвакуационные пути и зоны безопасности соответствующими знаками	все	Двери, пути движения к зонам безопасности должны обозначаться эвакуационным знаком Е-21 по ГОСТ Р 12.4.026	Тек.р ем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Определяется наиболее рациональный путь к зоне целевого назначения	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И			Тек.рем.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І – зона обслуживания инвалидов

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (летний павильон) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Пороги в проемах дверей превышают допустимую высоту	К	Привести в соответствии согласно СП-59.13330.2012	Тек.р ем.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН	все		

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДП-В			Тек.рем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (летний павильон) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет			Не нуждается			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			Не нуждается			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Гардеробная для инвалидов недоступна	К.О	Оборудовать скамьи в гардеробных в соответствии с СП59.13330- 2012	Тек. рем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Туалеты оборудуются для МГН, если они находятся в здании более 1 часа			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-И			Тек.рем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (летний павильон) город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.
6.2	Акустические средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.
6.3	Тактильные средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Кап.р ем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы информации должны быть комплексными, с указанием движения и мест получения услуги.	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на ОИ	ВНД			Тек.рем.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 6

Лечебный корпус

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Лечебный корпус ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
- 1.2. Адрес объекта: 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание один этаж, 232,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1976.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – планируется в 2022 году, капитальный – в 2025 году.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)
- 1.7. Юридический адрес учреждения: Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Социальная защита (предоставление социальных услуг)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с пребыванием во время социально-реабилитационной смены сроком 12-21 день.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 3-18 лет, взрослые (сопровождающие лица) – все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 175 человек в смену, пропускная способность более 3000 человек, в том числе 300 детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в год.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

электropоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта.
Адаптированный пассажирский транспорт к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2,5 км

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
8.	Все зоны и участки	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Объект доступен частично всем (Г,У) Требуется установка системы связи и информации а также адаптация входной группы в здание, установка поручней в по путям движения в здании, расширение дверных проемов в кабинеты специалистов, внесение изменений в техплан здания с целью оборудования адаптированного санузла.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны без внесения изменений в техплан здания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от 29 марта 2022 г.

2. Акта обследования объекта: № 6 от 29 марта 2022 г.

АНКЕТА
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Лечебный корпус
ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
№ 6

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Лечебный корпус ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
1.2. Адрес объекта: 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание один этаж, 232,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1976.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – планируется в 2022 году,
капитальный – в 2025 году.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»)
1.7. Юридический адрес учреждения: Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Социальная защита (предоставление социальных услуг)
2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские
2.3 Форма оказания услуг: стационарная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 3-18 лет, взрослые (сопровождающие лица) – все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: 175 человек в смену, пропускная способность более 3000 человек, в том числе 300 детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в год.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

электropоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта.

Адаптированный пассажирский транспорт к объекту имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2,5 км

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
8.	Все зоны и участки	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: Объект доступен частично всем (Г,У) Требуется установка системы связи и информации а также адаптация входа в здание.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Адаптация дверных проемов
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Адаптация путей движения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области дата _____
(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ НО
«УСЗН городского округа
Семеновский»
Е.В.Рябокова
29 марта 2022 года



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБИ № 6
Лечебный корпус
ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»**

Поселок Керженец город Семенов

29 марта 2022 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Лечебный корпус ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (лечебный корпус)
- 1.2. Адрес объекта 606629 Нижегородская обл., город Семенов, пос. Керженец
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажное, 232,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1976 г, последнего капитального ремонта – 2021 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2022 год, капитальный -2025 год
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец», краткое наименование: ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Нижегородская область, город Семенов, посёлок Керженец.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – Социальная защита (предоставление социальных услуг)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) электропоездом до ж/д. станции Керженец, далее автобусом учреждения до объекта
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 2500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) - 30 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично всем (Г,У) Требуется установка системы связи и информации а также адаптация входа в здание.

4. Управленческое решение (проект) - Необходимо выделение денежных средств на проведение сметных работ, капитального и текущего ремонта здания

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Адаптация дверных проемов
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Адаптация путей движения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
доступно всем категориям инвалидов _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с вышестоящей организацией – министерством социальной политики
Нижегородской области

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); - да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; - да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской
области «Жить вместе»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте: - фотографии на _____ л.
Потажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Характеристика параметров доступности к зданиям и помещениям – основание
СП-59.13330.2012, другие документы (ГОСТ. СП)

Руководитель

рабочей группы Заместитель директора по АХЧ Щербинин С.В. _____

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда 1 категории

Кошелев В.В. _____

Заместитель директора по развитию и социальному обслуживанию семьи и детей

Табанец Л.В. _____

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Семеновской районной
организации Нижегородской областной
организации имени Александра Невского
Общероссийской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов

Смирнова С.А. _____

представители организации,
расположенной на объекте

Председатель Совета трудового коллектива

Мельникова Е.В. _____

Заведующая отделением социальной
реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными возможностями

Климина Е.В. _____

Старшая медицинская сестра

Новожилова Н.Н. _____

Управленческое решение согласовано " _____ " _____ 20__ г.
(протокол N _____) Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (Лечебный корпус)

Нижегородская область, город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Замечаний нет	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Пешеходные дорожки не соответствуют СП	все	Устройство пешеходных дорожек согласно СП и ГОСТ	Кап- ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			Требуется адаптация	все		
1.4	Пандус (наружный)	нет			Требуется	все		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не требуется			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875	все	Оборудовать элементами информации об объекте	Кап.рем

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-В			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (Лечебный корпус)
Нижегородская область, город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		01, 02	Лестница не соответствует СП	все	Привести в соответствии согласно СП- 59.13330.2012 ГОСТ Р 51261	Кап.р ем
2.2	Пандус (наружный)	нет		01, 02	Нет пандуса	все	Привести в соответствии согласно СП- 59.13330.2012 ГОСТ Р 51261	Кап.р ем
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		01	Не соответствует размерам согласно СП	все	Привести в соответствии согласно СП- 59.13330.2012	Кап.р ем
2.4	Дверь (входная)	есть		01	Не соответствует СП	все	Замена входной группы согласно СП59.13330	Кап.р ем
2.5	Тамбур	есть		03, 04	Не соответствует размерам согласно СП	все	Привести в соответствии согласно СП- 59.13330.2012	Кап.р ем
	ОБЩИЕ требования к зоне				В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН с поверхности земли	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (Лечебный корпус) Нижегородская область, город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		05,06	Замечаний нет	все		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет				все		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К,О		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К,О		
3.5	Дверь	есть		07	Пороги в проемах дверей превышают допустимую высоту	все	Привести в соответствии согласно СП-59.13330.2012	капремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не обозначены эвакуационные пути и зоны безопасности соответствующими знаками	все	Двери, пути движения к зонам безопасности должны обозначаться эвакуационным знаком Е-21 по ГОСТ Р 12.4.026	капремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Определяется наиболее рациональный путь к зоне целевого назначения	все		

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В		05-07	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (Лечебный корпус)
Нижегородская область, город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		08, 09	Пороги в проемах дверей превышают допустимую высоту	К	Привести в соответствии согласно СП- 59.13330.2012	капре монт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			Нет поручней			капре монт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДП-И		08-09	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (Лечебный корпус)

Нижегородская область, город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		10- 12	Туалетные комнаты не доступны для МГН	все	Оборудовать туалетную комнату в соответствии с СП	Кап.р ем
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			Не нуждается			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет			Не отвечает требованиям СП	все	Оборудовать гардеробную согласно СП	Тек.р ем
	ОБЩИЕ требования к зоне				Туалеты оборудуются для МГН, если они находятся в здании более 1 часа			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		10-12	Капитальный ремонт внесение изменений в техплан

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» (Лечебный корпус) Нижегородская область, город Семенов, пос. Керженец

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.
6.2	Акустические средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.
6.3	Тактильные средства	нет			Нет системы информации на объекте	все	Установка на всех зонах систем информации	Кап.р ем
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы информации должны быть комплексными, с указанием движения и мест получения услуги.	все	Установка на всех зонах систем информации	Тек.р ем.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на ОИ	ВНД			Тек.рем.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Лечебный корпус
ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»

ВХОД В ЗДАНИЕ



ЗОНА ОЖИДАНИЯ (КОРИДОР)



ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ



САНУЗЕЛ

